

TECHNICAL SHEETS : NON-AUTONOMOUS

253/403 MODEL



DETAILS ET WEIGHTS *

BLUE THUNDER 253	
POWER RANGE	30 - 220 A.
NOMINAL POWER	220 A. à 35%
WEIGHT (kg)	86
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Three phase
SETTING	Shunt
POWER	Continu - Redressé par un pont de diodes au silicium

BLUE THUNDER 403	
POWER RANGE	60 - 400 A.
NOMINAL POWER	400 A. à 35%
WEIGHT (kg)	121
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Triphasée
SETTING	Shunt
POWER	Continu - Redressé par un pont de diodes au silicium

OPTIONAL EQUIPMENT

- Kit : 3 m. welding and mass cable, wire brush, jackhammer

TECHNICAL SHEETS : NON-AUTONOMOUS

150 S MODEL



DETAILS ET WEIGHTS *

MAXSTAR 150 S	
POWER RANGE	5 - 140 A.
NOMINAL POWER	100 A. à 100%
WEIGHT (kg)	4.3
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Monophasée
POWER	Continu
ALTERNATIVE	Soudage TIG au contact

OPTIONAL EQUIPMENT

- Torches TIG à valve
- Valise de protection

200 STR MODEL



DETAILS ET WEIGHTS *

MAXSTAR 200 STR	
POWER RANGE	1 - 200 A.
NOMINAL POWER	150 A. à 60%
WEIGHT (kg)	14.5
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Monophasée ou Triphasée
POWER	Continu
TENSION	Réduction de la tension à vide

OPTIONAL EQUIPMENT

- Kit : câbles 3 m. de soudure et masse, brosse métallique, marteau à piquer

TECHNICAL SHEETS : NON-AUTONOMOUS

403/602/852 MODEL



DETAILS ET WEIGHTS *

GOLDSTAR 402	
POWER RANGE	15 - 395 A.
NOMINAL POWER	300 A. à 60%
WEIGHT (kg)	160
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Triphasé
SETTING	Shunt
POWER	Continu

GOLDSTAR 602	
POWER RANGE	20 - 590 A.
NOMINAL POWER	450 A. à 60%
WEIGHT (kg)	183
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Triphasée
SETTING	Shunt
POWER	Continu

GOLDSTAR 852	
POWER RANGE	50 - 850 A.
NOMINAL POWER	650 A. à 60%
WEIGHT (kg)	229
SUPPLY	230/400 V. / 50 Hz. / Triphasée
SETTING	Shunt
POWER	Continu

OPTIONAL EQUIPMENT

- Filtre à air
- Chariot
- Inverseur de polarité
- Affichage courant/tension
- Commandes à distance